

Илососная машина КО-507А-2

№	Модернизация	Было	Стало
Модернизация за 2009г.			
1.	Заменен вибратор на лист из нержавеющей стали с целью повышения эффективности разгрузки ила.		